

## Sol design



### Nettoyants recommandés pour le sol design (wineo 400,600,800)

Fabricant	Contact	Utilisation	Produit
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co.KG	www.buzil.com	Nettoyage final / Nettoyage intensif	Maradin HC 43
		Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	Corridor Glorin S734 Corridor Matt S737 Corridor Jewel S741
		Nettoyage de maintenance	Corridor PUR Clean S766 Buz Match Trendy T265 Corridor Daily S780
		Restaurer	Corridor Complete S732
		Surveillance	Corridor Glorin S734 Corridor Matt S737 Corridor Jewel S741
		Nettoyage de base	Corridor Unic Ultra S707 Corridor Power

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design



			Stripper S708
		Désinfection	Budenat Intense D443 Budenat LM D447
Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland	<a href="http://www.bona.com">www.bona.com</a>	Nettoyage de maintenance	Bona Clean R50 Bona Clean R60
Dr. Schutz GmbH	www.dr-schutz.com	Nettoyage final / Nettoyage intensif	PU-Reiniger
		Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	Vollpflege (nur wineo 400) PU-Siegel* <small>*Bitte RS AWT Dr. Schutz</small>
		Nettoyage de maintenance	PU-Reiniger
		Surveillance	PU-Siegel* <small>*Bitte RS AWT Dr. Schutz</small>
		Nettoyage de base	Grundreiniger R
		Désinfection	Desinfektionsreiniger

Pour toute question, veuillez vous adresser à:  
Windmüller GmbH  
Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530  
Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design



			K
Dreiturm GmbH	<a href="http://www.dreiturm.de">www.dreiturm.de</a>	Nettoyage final / Nettoyage intensif	MULTifris MULTI BLUE
		Nettoyage de maintenance	MULTI BLUE MULTINETZER
		Restaurer	GOLDREIF Klarwischpflege
		Nettoyage de base	D1 NEU DURO FIX
		Désinfection	Hexawol Flächendesinfektion
Johannes Kiehl KG	<a href="http://www.kiehl-group.com">www.kiehl-group.com</a>	Nettoyage final / Nettoyage intensif	Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat
		Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	Ceradur-eco Thermotur/-satina Thermohospital
		Nettoyage de maintenance	Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Procur-Konzentrat
		Restaurer	Procur-Konzentrat Econa-Konzentrat Ceradur-eco
		Surveillance	Ceradur-eco

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design

		Nettoyage de base	Copex Veroclean
		Désinfection	Desinet-compact-Konzentrat
LOBA GmbH & Co. KG	www.loba.de	Nettoyage final / Nettoyage intensif	Care Remover Cleaner
		Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	FloorCare Matt FloreCare
		Nettoyage de maintenance	Cleaner
		Surveillance	FloorCare Matt FloreCare
		Nettoyage de base	CareRemover
Otto Oehme GmbH (Lorito)	www.oehme-lorito.de	Nettoyage final / Nettoyage intensif	PURITO 219 TOROLINO 142
Otto Oehme GmbH (Lorito)	www.oehme-lorito.de	Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	POLYTHERM 097 STRAPA ONE 333
		Nettoyage de maintenance	PURITO 219

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design



		Restauration	STRAPA ONE 333
		Surveillance	PURITO 219 TOROLINO 142 STRAPA ONE 333
		Nettoyage de base	UNISTRIP 239 STRIPPER DRY 251
		Désinfection	LORITO DR3301
Pallmann GmbH (RZ)	www.rz-systeme.de	Nettoyage final / Nettoyage intensif	RZ PUR Reiniger
		Nettoyage de maintenance	RZ PUR Reiniger
		Restauration	RZ Elastic Wischpflege (weisses+rotes Pad)
		Nettoyage de base	RZ Grundreiniger Universal
		Surveillance	RZ Elastic Siegel* *separate Aufbauempfehlung bei Notwendigkeit einer Sanierung der Oberfläche über AWT RZ abrufbar!
		Nettoyage final / Nettoyage intensif	TANEX alltound 2%

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design



Werner & Mertz (tana Chemie GmbH)	www.werner-mertz.de	Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	LONGLIFE complete LL matt LL polish (nur wineo 600)
		Nettoyage de maintenance	TANET SR 15 TANET karacho (nur wineo 400+600) TANET orange TAWIP vioclean (nur wineo 600)
		Surveillance	LONGLIFE complete LL matt LL polish (nur wineo 600)
		Restaurer	LONGLIFE complete LL matt LL polish (nur wineo 600)
		Nettoyage de base	LINAX complete LINAX stripper
		Désinfection	APESIN rapid APESIN AP 100 plus
Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG	www.diverseydeutschland.de	Nettoyage final / Nettoyage intensif	Jontec Forward
		Nettoyage de maintenance	Jontec 300 Jontec Tensol
		Restaurer	OmniStrip

Pour toute question, veuillez vous adresser à:  
Windmüller GmbH  
Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530  
Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design



		Surveillance	OmniSpray
		Nettoyage final / Nettoyage intensif	Jontec Forward
		Désinfection	Sprint Degerme
Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA	<a href="http://www.dr-schnell.de">www.dr-schnell.de</a>	Nettoyage final / Nettoyage intensif	Schirocco Forte Schirocco Clean
		Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	Topcare Floorfit Topcare Matt Ontop Ontop Samt Ontop Hospital Brilliant Ontop Hospital Silk
		Nettoyage de maintenance	Floortop Forol Levante
		Restaurer	Floortop Topcare Floorfit
Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA	<a href="http://www.dr-schnell.de">www.dr-schnell.de</a>	Surveillance	Topcare Floorfit Topcare Matt Ontop Ontop Samt Ontop Hospital Brilliant

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design



			Ontop Hospital Silk
		Nettoyage de base	Schirocco Forte Schirocco Clean <small>*nur wenn nicht beschichtet wurde o. in Vorbereitung auf Pflegefilmsanierung</small> Tempex Ultra
		Désinfection	Desifor Forte AF Desifor-One
Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>	Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment	MAXX Magic 2 MAXX Bendurol 2
Ecolab Deutschland GmbH	<a href="http://www.ecolab.com">www.ecolab.com</a>	Nettoyage de base en préparation des premiers soins / soins de base / post soins	MAXX Bendurol 2 Bendurol forte
		Nettoyage de maintenance	MAXX Magic 2 MAXX Indur 2
		Premiers soins / soins de base /	MAXX Isi 2 MAXX Lodan MAXX Care 2

Pour toute question, veuillez vous adresser à:  
Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021



## Sol design



		post soins	MAXX Satin 2
		Désinfection	Incidin plus Incidin pro
Hollu Systemhygiene GmbH	<a href="http://www.hollu.com">www.hollu.com</a>	<a href="#">voir hyperlien</a>	
Wetrok GmbH / Wetrok AG	<a href="http://www.wetrok.de">www.wetrok.de</a> / <a href="http://www.wetrok.com">www.wetrok.com</a>	Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment / Nettoyage intensif	Antiwax/Antiwax forte/Antiwax forte classic Ecofloor Exal 2000 Reshine
		Nettoyage de maintenance <b>éléments du produit sans soin</b>	Ecofloor/ Alcosal Granufloor KLP Libero Reshine
		Nettoyage intermédiaire	Antiwax forte classic Exal 2000 Polex Reshine
		Désinfection	SintoCleanHN SintOx 3% / SintOx 15%
		Nettoyage de base	Antiwax/Antiwax forte/Antiwax forte classic Exal 2000 Rewit 2000

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

## Sol design

