

Sol organique PURLINE

Nettoyants recommandés pour le sol organique PURLINE (wineo 1000, 1200, 1500)

| Fabricant | Contact | Utilisation | Produit |
|--|--|--|--|
| Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland | www.bona.com | Nettoyage de maintenance | Bona Clean R 50 |
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co.KG | www.buzil.com | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | Maradin HC 43 |
| | | Nettoyage de maintenance | Corridor PUR Clean S766 Buz Match Trendy T265 Corridor Cibreeze Wipe S790 |
| | | Restaurer | Corridor Complete S732 |
| | | Surveillance | Corridor Glorin S734 Corridor Matt S737 Corridor Jewel S741 |
| | | Nettoyage de base | Corridor Unic Ultra S707 Corridor Power Stripper S708 Corridor Top Stripper S715 |
| | | Désinfection | Budenat Intense D443 Budenat LM D447 |
| Dr. Schutz GmbH | www.dr-schutz.com | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | PU Reiniger |

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

Sol organique PURLINE

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| | | Nettoyage de maintenance | PU Reiniger |
| | | Surveillance | PU-Siegel* *Veuillez consulter le fabricant! PU-Siegel+R10 Antislip |
| | | Nettoyage de base | Grundreiniger R |
| | | Désinfection | Desinfektionsreiniger K |
| Dreiturm GmbH | www.dreiturm.de | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | MULTI BLUE MULTIfris |
| | | Nettoyage de maintenance | MULTI BLUE MULTINETZER TORWOL |
| | | Restaurer | GOLDREIF Klarwischpflege (excepter wineo 1500 safety) WISCHfris eco DreiNatura (excepter wineo 1500 safety) |
| | | Nettoyage de base | MULTIfris (seulement wineo 1500 safety) |
| | | Désinfection | Hexawol Flächendesinfektion |
| Johannes Kiehl KG | www.kiehl-group.com | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat |
| | | Nettoyage de maintenance | Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Procur-Konzentrat (excepter wineo 1500 safety) |

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

Sol organique PURLINE

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---|
| | | Restaurer | Procur-Konzentrat (excepter wineo 1500 safety) Econa-Konzentrat (excepter wineo 1500 safety) |
| | | Surveillance | Ceradur-eco (seulement wineo 1000 à coller et wineo 1500) Thermodur/-satina (seulement wineo 1000 à coller et wineo 1500) Thermohospital (seulement wineo 1500) |
| | | Nettoyage de base | Copex Veroclean |
| | | Désinfection | Desinet-compact-Konzentrat |
| LOBA GmbH & Co. KG | www.loba.de | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | CareRemover Cleaner |
| | | Nettoyage de maintenance | Cleaner |
| | | Surveillance | FloorCare Matt FloreCare |
| | | Nettoyage de base | CareRemover |
| Otto Oehme GmbH (Lorito) | www.oehme-lorito.de | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | PURITO 219 TOROLINO 142 |
| | | Nettoyage de maintenance | PURITO 219 TOROLINO 142 |
| | | Restaurer | STRAPA ONE 333 |

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

Sol organique PURLINE

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| | | Surveillance | PURITO 219 TOROLINO 142 STRAPA ONE 333 |
| | | Nettoyage de base | UNISTRIP 239 STRIPPER DRY 251 |
| | | Désinfection | LORITO DR3301 |
| Pallmann GmbH (RZ) | www.rz-systeme.de | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | RZ PUR Reiniger |
| | | Nettoyage de maintenance | RZ PUR Reiniger |
| | | Restaurer | RZ Elastic Wischpflege (blanc+rouge pad, excepter wineo 1500 safety) |
| | | Nettoyage de base | RZ Grundreiniger Universal |
| Werner & Mertz (tana Chemie GmbH) | www.werner-mertz.de | Surveillance | Bitte RS AWT RZ halten! |
| | | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | TANEX alltound 2% |
| | | Nettoyage de maintenance | LONGLIFE complete LL polish LL matt |
| | | Restaurer | TANEX alltound 2% |
| | | Surveillance | LONGLIFE complete LL polish LL matt |
| | | Nettoyage de base | LINAX complete |

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

Sol organique PURLINE

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | LINAX stripper |
| | | Désinfection | APESIN rapid APESIN AP 100 plus |
| Diversey Deutschland GmbH & Co. OHG | www.diverseydeutschland.de | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | Jontec Forward |
| | | Nettoyage de maintenance | Jontec Clear |
| | | Restaurer | OmniStrip |
| | | Surveillance | OmniSpray |
| | | Nettoyage de base | Jontec Forward |
| | | Désinfection | Sprint Degerme |
| Dr. Schnell GmbH & Co. KGaA | www.dr-schnell.de | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | Tempex Eco Forol Eco Forol Schirocco Forte Schirocco Clean |
| | | Nettoyage de maintenance | Levante Forol Eco Forol Floortop Eco Floortop |
| | | Restaurer | Floortop Eco Floortop |
| | | Surveillance | Floortop Eco Floortop |
| | | Nettoyage de base | Tempex Eco Schirocco Forte Schirocco Clean * seulement s'il n'est pas appliqué ou en préparation pour la rénovation du film d'entretien |

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021

Sol organique PURLINE

| | | Désinfection | Desifor-Forte AF Desifor-One |
|--------------------------|--|---|---|
| Ecolab Deutschland GmbH | www.ecolab.com | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment | MAXX Magic 2 MAXX Bendurool 2 |
| | | Nettoyage de base | MAXX Bendurool 2 Bendurool forte |
| | | Nettoyage de maintenance | MAXX Magic 2 |
| | | Désinfection | Incidin plus Incidin pro |
| Hollu Systemhygiene GmbH | www.hollu.com | voir hyperlien | |
| Wetrok GmbH / Wetrok AG | www.wetrok.de / www.wetrok.com | Nettoyage de l'inspection finale du bâtiment / Nettoyage intensif | Antiwax/Antiwax forte/Antiwax forte classic Ecofloor Exal 2000 Reshine |
| | | Nettoyage de maintenance éléments du produit sans soin | Ecofloor/ Alcosal Granufloor KLP Libero Reshine |
| | | Nettoyage intermédiaire | Antiwax forte classic Exal 2000 Polex Reshine |
| | | Désinfection | SintoCleanHN SintOx 3% / SintOx 15% |

Pour toute question, veuillez vous adresser à:

Windmüller GmbH

Ligne d'assistance technique pour la pose: +49 (0) 52 37 – 609-530

Sous réserve de modifications techniques, version 05/2021